

# 铁岭环保炉排备件采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00272581

二、采购单名称：铁岭环保炉排备件采购

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：北镇中电环保发电有限公司

五、成交供应商：无锡东实环保科技有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-09-27 17:30:00

八、公告日期：2024-10-09

九、采购执行人联系方式：18941697520

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	油缸轴销(上) 100*225; BCM10460-001	3	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司	本需求计划中只有图号的无法测量,厂家不提供,故采购基本数量,采购后测量尺寸。炉排液压缸目前有两台发生缸体磨损,需要更换,液压缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
2	压紧轮 HG-75	6	套	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司	本需求计划中只有图号的无法测量,厂家不提供,故采购基本数量,采购后测量尺寸。炉排液压缸目前有两台发生缸体磨损,需要更换,液压缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
3	自润滑铜套 HG-78	2	套	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司	本需求计划中只有图号的无法测量,厂家不提供,故采购基本数量,采购后测量尺寸。炉

												排液缸目前有有两台发生缸体磨损，需要更换，液缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
4	炉排，架桥原装通用油管 103495.00	2	个	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
5	液压油站进口滤网 STAUFF(西德福)SE-070-G-10-B/4	2	个	13%	2024-10-31	北镇中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					液压油站滤网
6	炉排液缸金属软管 HG-83	6	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					本需求计划中部分备件无规格型号只有图号(查询技术协议、现场查看、咨询厂家未果)，建议采购一次后进行测量加工
7	炉排液缸连接头 HG-84	2	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					本需求计划中只有图号的无法测量，厂家不提供，故采购基本数量，采购后测量尺寸。炉排液缸目前有有两台发生缸体磨损，需要更换，液缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
8	水平烟道刮板机链条 24A-1	98	只	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
9	反应塔刮板机链条 20A-1	100	只	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
10	出渣机防尘罩(拉链式) 205840.00	5	个	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
11	公共刮板机链条 28A-2	106	只	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
12	推料器原装油管 103566.00	2	只	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
13	推料器油缸防尘罩(拉链式) 103885.00	5	只	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					
14	油缸销轴(下) 100*256; BCM1046C-002	3	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					本需求计划中只有图号的无法测量，厂家不提供，故采购基本数量，采购后测量尺寸。炉排液缸目前有有两台发生缸体磨损，需要更换，液缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
15	炉排液缸 6TA140CB160-ACTKJNXDA(右侧带限位)	1	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司					本需求计划中只有图号的无法测量，厂家不提供，故采购基本数量，采购后测

									量尺寸。炉排液压缸目前有两台发生缸体磨损，需要更换，液压缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
16	炉排防尘罩（拉链式） 103539.00	10	个	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		
17	炉排漏渣刮板机链条 YD430	100	节	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		
18	衬套 CM0615-102 120/ 100.5-7.5	3	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		本需求计划中只有图号的无法测量，厂家不提供，故采购基本数量，采购后测量尺寸。炉排液压缸目前有两台发生缸体磨损，需要更换，液压缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
19	炉排液压缸 6TA140CB160-ACTKJNXDA（左侧带限位）	1	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		本需求计划中只有图号的无法测量，厂家不提供，故采购基本数量，采购后测量尺寸。炉排液压缸目前有两台发生缸体磨损，需要更换，液压缸连接头、压紧轮、自润滑铜套。无备件
20	氨水喷枪枪杆 氨枪管长度850mm，内径8mm，外径14mm，氨枪头采用螺纹连接	10	台	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		
21	炉排液压缸密封铜套件 MTT140-160	4	件	13%	2024-10-31	铁岭中电环保发电有限公司	北镇中电环保发电有限公司		本需求计划中部分备件无规格型号只有图号（查询技术协议、现场查看、咨询厂家无果），建议采购一次后进行测量加工

发布日期：2024-10-09

（盖章）