

P-DY24001040第二次京泰发电2号发电机励端右侧底脚与本体焊接部位开裂修复采购结果公告

- 一、采购单编号：P-DY24001070
- 二、采购单名称：P-DY24001040第二次京泰发电2号发电机励端右侧底脚与本体焊接部位开裂修复
- 三、组织形式：自行采购
- 四、采购单位：内蒙古京泰发电有限责任公司
- 五、采购方式：单一来源
- 六、成交供应商：上海电气电站设备有限公司
- 七、公告日期：2024-06-21
- 八、联系方式：0477-4692077

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	检修施工类服务-修理外包 无 无 无	1	作业单位	13% 进项税 , 中国	2024-10-15	京泰发电工厂	内蒙古京泰发电有限责任公司	2号发电机励端右侧底脚与本体焊接部位开裂漏氢, 需进行打磨、焊接修复。

内蒙古京泰发电有限责任公司

(盖章)

2024-06-21