

询价公告

光大水务（淄博）有限公司因经营需要，现对光大水务（淄博）有限公司一三厂 2024 年 2 月零星维修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-0963

二、采购项目名称：光大水务（淄博）有限公司一三厂 2024 年 2 月零星维修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：光大水务（淄博）有限公司 2024 年 2 月零星维修

| 序号 | 维修项目 | 维修要求 | 要求完成时间 |
|----|------------------------|--|----------------|
| 1 | 一厂 PAM 加药管路疏通 | PAM 加药管线过长，管路内絮状体沉积，导致管路压力高，申请外协单位气水冲洗，疏通管路（管路为 DN20 管 6 条，200 米/条）。 | 自施工开始起 30 天内完成 |
| 2 | 一厂 2#PFC 储药罐堵漏 | 一厂 2#PFC 玻璃钢储药罐北侧罐壁存在渗药情况，长 200*宽 10m； | |
| 3 | 一厂 2-3#PAC 罐冲洗 | 一分厂 2-3#PAC 储药罐底部积淤严重，影响磁翻板液位计的测量，需外协单位进行清理，预计 3 人/天，2 天/罐，共计 2 个罐，约每季度清理一次； | |
| 4 | 三厂细格栅补水管路检修 | 细格栅水箱自来水补水管路法兰处 PVC 管路开裂，申请外协单位根据现场情况，拆除管路保温，将 DN150PVC 法兰开裂处拆除，重新粘接短管及法兰，保温恢复。 | |
| 5 | 三厂 2#二沉池挡水堰板检修 | 2#二沉桥挡水不锈钢堰板一处连接处内侧开焊变形，申请外协单位根据现场情况使用氩弧焊重新整形并焊接加固。 | |
| 6 | 三厂板框冷却水塔管路维修 | 原管道为镀锌管，管道用水为冷却液，冷却塔进出水管路至柱塞泵冷却器进出水管路受板框机现场环境影响对管路腐蚀严重，部分管路及法兰盘锈蚀严重，已无法使用，为保证长期稳定运行，申请将管路更换为不锈钢管，并对原管路进行拆除。DN32 管路长度为 48m。 | |
| 7 | 一厂板框进泥泵房 2#3#螺杆泵底座螺栓加固 | 一厂板框进泥泵房 2#3#螺杆泵底座螺栓（，每台 8 处）有松动缺失断裂现象，设备运行过程中泵体晃动大，需将现有膨胀螺栓拆除，并重新使用化学膨胀螺栓固定。 | |

1、本次零星维修服务需对现场进行核实工作内容及工作量，因未现场核实进行报价所产生的所有问题由报价单位自行承担。

2、现场责任人：沈昕哲 联系方式：15628787107

3、发票类型：开具增值税普通发票

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年03月11日11时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大水务（淄博）有限公司

地 址：淄博高新区黄河大道6607号

联 系 人：刘志

电 话：18678183276

电子邮箱：liu_zhi@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年03月07日