

国家电投铝电公司青铝发电维护部1A修第二批物资采购计划（分隔屏过热器管等）采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00277616

二、采购单名称：国家电投铝电公司青铝发电维护部1A修第二批物资采购计划（分隔屏过热器管等）

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：青铜峡铝业发电有限责任公司

五、成交供应商：宁夏超锐机电设备有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-10-16 19:29:00

八、公告日期：2024-10-23

九、采购执行人联系方式：18995391523

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	分隔屏过热器管 标高47222，内3圈U弯 51×6.5 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	图号：540743-E1-01，需提供配套的零部件图号，随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果，管道外部不许刷漆，保留弯管部位无损检测印记，管口做好封堵。
2	分隔屏过热器管 标高47222，内1圈U弯 51×6.5 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	图号：540743-E1-01，需提供配套的零部件图号，随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果，管道外部不许刷漆，保留弯管部位无损检测印记，管口做好封堵。
3	锅炉折烟角弯管 70×9 20G	20	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限	图号

							责任公司	: 540743-E1-01, 需提供配套的零部件图号, 随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果, 管道外部不许刷漆, 保留弯管部位无损检测印记, 管口做好封堵。
4	锅炉后屏过热器 外1弯 D54mm x 8mm 540743-E1-02 ASTM_A312TP347	6	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	[图号 : 540743-E1-02]最内弯, 自夹管; , 需提供配套的零部件图号, 随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果, 管道外部不许刷漆, 保留弯管部位无损检测印记, 管口做好封堵。
5	锅炉末级再热器 U弯 D63mm x 5.5mm 740722-E1-02	5	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	[图号 : 540743-E1-01, 需提供配套的零部件图号, 随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果, 管道外部不许刷漆, 保留弯管部位无损检测印记, 管口做好封堵。
6	分隔屏过热器管 标高47222, 内5圈U弯 51 x 6.5 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	[图号 : 540743-E1-01, 需提供配套的零部件图号, 随货提供管道材质报告、合格证、硬度试验报告、热处理工艺报告、光谱分析结果, 管道外部不许刷漆, 保留弯管部位无损检测印记, 管口做好封堵。

7	分隔屏过热器管 标高 : 47222, 内6圈U弯 51 × 6.5 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30	青铜峡铝业发电有限 责任公司	图号 : 540743-E1- 01, 需提供 配套的零部 件图号, 随 货提供管道 材质报告、 合格证、硬 度试验报告 、热处理工 艺报告、光 谱分析结果 、管道外部 不许刷漆 、保留弯管 部位无损检 测印记, 管 口做好封堵
8	分隔屏过热器管 标高 : 47222, 内4圈U弯 51 × 6.5mm 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30	青铜峡铝业发电有限 责任公司	图号 : 540743-E1- 01, 需提供 配套的零部 件图号, 随 货提供管道 材质报告、 合格证、硬 度试验报告 、热处理工 艺报告、光 谱分析结果 、管道外部 不许刷漆 、保留弯管 部位无损检 测印记, 管 口做好封堵
9	分隔屏过热器管 标高 47222, 内2圈U弯 51 × 6.5 12Cr1MoV	2	个	13%	2025-01-30	青铜峡铝业发电有限 责任公司	图号 : 540743-E1- 01, 需提供 配套的零部 件图号, 随 货提供管道 材质报告、 合格证、硬 度试验报告 、热处理工 艺报告、光 谱分析结果 、管道外部 不许刷漆 、保留弯管 部位无损检 测印记, 管 口做好封堵

发布日期：2024-10-23

(盖章)