

#6、#4机组锅炉受热面管氧化皮、磁通量检测及高温集箱角焊缝抽检采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-23-00128322

二、采购单名称：#6、#4机组锅炉受热面管氧化皮、磁通量检测及高温集箱角焊缝抽检

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：江苏常熟发电有限公司

五、成交供应商：苏州热工研究院有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2023-05-31 15:00:00

八、公告日期：2023-06-01

九、采购执行人联系方式：13915649833

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	#6机组锅炉受热面管氧化皮、磁通量检测及高温集箱角焊缝抽检\	1	项	6%	2023-10-01	常熟发电	江苏常熟发电有限公司	
2	#4机组锅炉受热面管氧化皮、磁通量检测及高温集箱角焊缝抽检\	1	项	6%	2023-11-09	常熟发电	江苏常熟发电有限公司	

发布日期：2023-06-01

(盖章)